

# REPUESTOS

**TIDL205581**

## FICHA TÉCNICA

Repuestos De Taladro Inalámbrico De 1/2" 20V Función De Impacto. Motor Sin Escobillas Código Tidl205581

**CÓDIGO:****TIDL205581.V**

**\*Nombre:** Repuestos de Taladro Inalámbrico de 1/2" 20V  
Función de Impacto. Motor sin escobillas Código TIDL205581

**Código de producto:** TIDL205581.V

**Procedencia:** Importado

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Repuestos De Taladro Inalámbrico De 1/2" 20V Función De Impacto. Motor Sin Escobillas Código Tidl205581

# REPUESTOS



**TIDLI205581**