




REPORTE TÉCNICO ORDEN 17879

Fecha de inspección	27 de diciembre 2022	Código de equipo	TSP9309
Nombre de cliente	MR SISTEMAS AUTOMATIZADOS	Descripción	Máscara para soldar electrónica con área de visión 90x35mm.



Técnico	Henry Marín	Solución	Reemplazar equipo
Diagnóstico	Presencia de quemadura en la pantalla		