

160A 110/220V~50/60Hz

MMA



LED display



Arc-force Anti Sticking Hot Start



CÓDIGO:

UTW21606

FICHA TÉCNICA

Soldador Inverter 160 Amp Mma Electrodo 1. Voltaje De Entrada 110-120/220-240. Frecuencia 50/60Hz. (A) 110-120V 10-130A. Corriente De Salida (A) 220-240V 10-160A.Ciclo De Trabajo (%) 110-120V 130A@40%. Ciclo De Trabajo (%) 220-240V 160A@40%



¿Dónde usarlo?: Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General

Advertencia: Para evitar quemaduras y humos tóxicos, use equipo de protección.

Cantidades por caja: Cajas de 4

Características 2: Control de temperatura/Enfriado por ventilador

Certificaciones: CE

Código de Barras: 6925582197389

Color: Turquesa

Diametro de electrodos: Trabaja con electrodos de 1.6 - 4.0 mm / 1 1/6" - 5/32"

Especificaciones: Aislamiento de seguridad

Frecuencia: 50 - 60 Hz

Garantía: 1 año

IP: IP21S

Material: Metal/Plástico

Peso (Kg): 4.2 Kg

Acabado: Liso

Amperaje: 10 - 160A

Características: Inverter IGBT Technology

Características 3: Corriente continua DC

Ciclo de trabajo: 160A@40%

Código de producto: UTW21606

Control Fuerza del arco: Integrada

Embalaje de proveedor: Caja grande 4 /Caja chica 4

Fase: Monofásica

Funcion Anti-pegado: Si Incluye

Incluye: Pinza de soldar, Pinza de tierra, Cepillo, Careta

Marca: TOTAL TOOLS

Modo de inicio de arco: Hot start integrado

Presentación: Caja a Color

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

Tipo: Soldadura electrodo MMA

Tipo de protección: Clase F

Tipos de electrodos: 6011, 7018, hierro colado, acero inox, aluminio

Usos: Industrial

Voltaje: 110 - 220V doble voltage

Voltaje de entrada: 110V: 4.0 Kva/ 220V 5.2 kva

Voltaje sin carga: 75V

VRD MMA: VRD

INFORMACIÓN ADICIONAL

Soldador Inverter Mma. Voltaje De Entrada 110-120/220-240. Frecuencia 50/60Hz. Corriente De Salida (A) 110-120V 10-130A. Corriente De Salida (A) 220-240V 10-160A. Ciclo De Trabajo (%) 110-120V 130A@40%. Ciclo De Trabajo (%) 220-240V 160A@40%. Voltaje (V) 75. Corriente Max. De Salida (A) 160. Diámetro De Electrodo (Mm) 1.6-4.0. Trae 1 Porta Electrodo Con Cable. Trae 1 Abrazadera De Tierra Con Cable. Trae 1 Cepillo De Alambre. Trae 1 Careta Protectora Y 1 Cable De Extensión."

