



CÓDIGO:
ANS-05

FICHA TÉCNICA

(Carton De 12Pcs) Super Pegamento "Super Glue" Transparente, Crazy Glue
100% Pura. 3 Gr



*Nombre: Super Glue(12pcs/set)	¿Dónde usarlo?: Para plástico, cuero, metal, cerámica y madera.
Cantidades por caja: 72	Características: Pegado rápido y fuerte
Código de Barras: 7452035432593	Código de producto: ANS-05
Color: Transparente	Embalaje de proveedor: 72
Marca: CARBONE	Presentación: Blister
Procedencia: Importado	Se vende por: Carton 12 pzas
Tiempo: Se seca en 10 segundos.	Tipo: Pegamentos y Fijadores
Usos: Construcción	

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cartón Con 12 Piezas Super Pegamento

- Super Pegamento Transparente Tipo Super Glue / Crazy Glue
- Fórmula 100% Pura
- Pegado Rápido Y Fuerte
- Ideal Para Reparaciones En Plástico, Metal, Madera, Cerámica, Vidrio Y Más
- Presentación: 3 Gramos Por Unidad
- Perfecto Para Uso En Hogar, Oficina, Taller Y Manualidades

Carbone®

SUPER PEGAMENTO INSTANTÁNEO

SUPER GLUE

TRANSPARENTE

ADVERTENCIA: PEGA LA PIEL AL INSTANTE. IRRITANTE PARA LOS OJOS.

SECA EN SEGUNDOS

ADHESIÓN EXTRA FUERTE

CONTENIDO 3g

x12 UNIDADES

Carbone®

SUPER GLUE

SUPER PEGAMENTO INSTANTÁNEO

AGITAR Y GOLPEAR
Listo para usar

EMPAQUE SELLADO
Cierre hermético, sin derrames

TUBO AUTOPERFORANTE
Apertura limpia y precisa

FÁCIL DE ABRIR

AGITAR Y GOLPEAR SUAVEMENTE PARA USAR

TUBO CON AIRE RESERVADO

1/3 Aire
2/3 Pegamento

LLENADO 2/3 DE LA CAPACIDAD PARA EVITAR FUGAS Y PROLONGAR LA VIDA ÚTIL

SECA EN SEGUNDOS

ADHESIÓN EXTRA FUERTE

TRANSPARENTE

NUEVO

Carbone®

SUPER GLUE

Super pegamento instantáneo
Metacrilato 100% puro

Piezas x cartón

x12

SECA EN SEGUNDOS

ADHESIÓN EXTRA FUERTE

CONTENIDO 3g

SUPER PEGAMENTO INSTANTÁNEO
TRANSPARENTE

PLÁSTICO | MADERA | CUERO | METAL | CERÁMICA | CAUCHO

SUPER GLUE

SUPER PEGAMENTO INSTANTÁNEO

Madera

Zapatos

Plástico

Cerámica

Vidrio

Papel

Cuero

Metal

Caucho



Carbone®
SUPER GLUE
SUPER PEGAMENTO INSTANTÁNEO

FUERTE • RÁPIDO • CONFIABLE
PARA TODO TIPO DE REPARACIONES

PASOS DE USO

- 1



LIMPIE LA SUPERFICIE A ADHERIR Y ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ COMPLETAMENTE SECA.
- 2



ENROSQUE LA TAPA CON PUNTA PARA PERFORAR LA BOQUILLA Y SELLAR EL TUBO.
- 3



GIRE EN SENTIDO ANTIHORARIO PARA RETIRAR LA TAPA.
- 4



APLIQUE UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE PEGAMENTO EN UNA DE LAS SUPERFICIES A UNIR.

(Nota: El tiempo de curado depende de la cantidad aplicada y del material. El exceso de pegamento puede afectar la unión.)
- 5



PRESIONE AMBAS SUPERFICIES DURANTE 15-45 SEGUNDOS Y DEJE REPOSAR DE 12-24 HORAS PARA UNA CURA COMPLETA.

ADVERTENCIA: EL PEGAMENTO SE PEGA RÁPIDAMENTE A LA PIEL. USE GUANTES RESISTENTES A PRODUCTOS QUÍMICOS.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
Mantener fuera del alcance de los niños. Causa irritación en la piel y los ojos. En caso de contacto, lave inmediatamente con agua y consulte a un médico.



USE GAFAS DE PROTECCIÓN



USE EN ÁREAS BIEN VENTILADAS



MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS