

FICHA TÉCNICA

Repuestos De Aire Acondicionado Split Inverter 24,000 Btu-88 R32 Coil De Cobre Seer 18

REPUESTOS



BTU-88-24000-INV

CÓDIGO:

NKZ76-42004-000002.V

***Nombre:** Repuestos de Aire Acondicionado Split Inverter 24,000 BTU-88 R32 Coil De Cobre SEER 18.

Código de producto: NKZ76-42004-000002.V

Marca: CARBONE

Procedencia: Importado

Tipo: Aires Acondicionados

INFORMACIÓN ADICIONAL

Repuestos De Aire Acondicionado Split Inverter 24,000 Btu-88 R32 Coil De Cobre Seer 18.