

FICHA TÉCNICA

Repuesto De Mandril De Impacto Sin Llave



CÓDIGO:
TAC451026



***Nombre:** Reemplazo de Mandril sin llave

Cantidades por caja: Cajas de 60

Código de Barras: 6925582157277

Código de producto: TAC451026

Embalaje de proveedor: 60

Peso (Kg): 0.15

Tipo: Mandriles taladro - adaptadores

INFORMACIÓN ADICIONAL

Mandril De Impacto Sin Llave De 10 Mm
Diseño Único
Capacidad Del Mandril:0.8-10Mm (1/32"-3/8")
Adecuado Para Tidli1232 Tidli1222 Tidli1612 Tidli20025
Embalado Por Caja De Colores

